




PL	KĄTOMIERZ ELEKTRONICZNY	YT-71003
EN	DIGITAL ANGLE RULER	YT-71004
DE	DIGITALER WINKELMESSER	YT-71005
RU	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСПОРТИР	
UA	ЕЛЕКТРОННИЙ ТРАНСПОРТИР	
LT	ELEKTRONINIS MATLANKIS	
LV	ELEKTRONISKAIS LEŅĶMĒRS	
CZ	ELEKTRONICKÝ ÚHLOMĚR	
SK	ELEKTRONICKÝ UHLOMER	
HU	ELEKTRONIKUS SZÖGMÉRŐ	
RO	RIGLĂ UNGHIUARĂ DIGITALĂ	
ES	ESCUADRA ELECTRÓNICA	
FR	RAPPORTEUR D'ANGLE ÉLECTRONIQUE	
IT	RAPPORTATORE ELETTRONICO	
NL	ELEKTRONISCHE GRADENBOOG	
GR	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ	
BG	ДИГИТАЛЕН ЪГЛОМЕР	



PL	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
EN	CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT
DE	GERÄTEBESCHREIBUNG
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 3 V d.c.
Zasilanie: bateria CR2032
Zakres mierzzonego kąta: 360°
Dokładność mierzonego kąta: ±2°
Temperatura pracy: 0 + +40°C
Temperatura przechowywania: -10°C + +50°C

OBŚLUGA PRODUKTU
Instalacja baterii
Chwyć za zaczep takiej baterii znajdujący się pod wyświetlaczem, wysunąć taczkę baterii i w razie potrzeby usunąć starą baterię. Nową baterię zainstalować w komorze przez przyczepienie jej styków do gniazd w złącze produktu. Zwrócić uwagę na poprawną biegunowość. Zamknąć pokrywę komory baterii.

Włączanie produktu
Naciśnąc włącznik opisany „ON/OFF” w celu uruchomienia produktu. Produkt jest gotowy do pracy. Ponowne naciśnięcie włącznika wyłącza zasilanie produktu.

Praca produktem
Poluzować pokrętko blokady ramienia obracając je w kierunku wskazywanym przez strzałkę opisaną „OPEN”, a następnie rozsunąć ramiona kątomierza. Przyłożyć krawędzie linijek kątomierza do powierzchni, których nachylenie względem siebie ma być mierzone. Należy zadbać, aby krawędzie linijek przylegały dokładnie do mierzonych powierzchni. Kat pomiędzy powierzchniami będzie widoczny na wyświetlaczu LCD. Ustawienie linijek względem siebie można zachować dokręcając pokrętko w kierunku wskazywanym przez strzałkę opisaną „CLOSE”.
Zachowywanie pomiaru
Bieżące wskazanie wyświetlacza można zachować naciskając przycisk „HOLD”. Ponowne naciśnięcie przycisku „HOLD” przywraca funkcje pomiarowe. Zerowanie wskazania
Naciśnięcie przycisku „ZERO” zeruje wskazanie wyświetlacza. Można tę funkcję wykorzystać do pomiaru względnego lub kalibrowania kątomierza, kiedy obie linijki pomiarowe przylegają do siebie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU
Produkt po skończonej pracy należy przetrzeć miękką suchą tkaniną z ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas pracy. Nie należy produktu zanurzać w wodzie. Produkt przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, zapewniającym dobrą wentylację. Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci i osób nieupoważnionych do obsługi urządzenia. Jeżeli okres przechowywania przekracza 3 miesiące należy z produktu wymonować baterią, pozwoli to zapobiec wycieknięciu z niej elektrolitu, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia produktu. W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, należy unikać kontaktu skóry z elektrolitem. Elektrolit pozostawić w produkcji wytrzeć za pomocą suchej miękkiej tkaniny. Baterii oraz produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania takich odpadów.

EN	PRODUCT OVERVIEW
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

TECHNICAL DATA
Rated voltage: 3 V DC
Power supply: CR2032 battery
Measured angle range: 360°
Measured angle accuracy: ±2°
Operating temperature: 0°C + +40°C
Storage temperature: -10°C + +50°C

PRODUCT OPERATION
Battery installation
Grasp the battery tray latch located under the display, slide out the battery tray and remove the old battery if necessary. Install the new battery in the compartment by joining its contacts with the sockets in the product connector. Pay attention to the correct polarity. Replace the battery compartment cover.
Turning on the product
Press the “ON/OFF” switch to start the product. The product is ready for use. Press the switch again to turn the device off.
Product operation
Loosen the arm lock knob by turning it in the direction indicated by the arrow marked “OPEN”, and then open the protractor arms. Apply the edges of the protractor rulers to the surfaces whose inclination in relation to one another is to be measured. Make sure that the edges of the rulers are exactly flush with the measured surfaces. The angle between the surfaces will be shown on the LCD. The position of the rulers in relation to one another can be retained by tightening the knob in the direction indicated by the arrow marked “CLOSE”.
Measurement retention
The current measurement shown on the display can be retained by pressing the “HOLD” button. Pressing the “HOLD” button again restores the measuring functions. Measurement resetting
Pressing the “ZERO” button will reset the displayed measurement to zero. This function can be used for approximate measuring or calibrating the protractor when the two measuring rulers are adjacent to one another.

PRODUCT MAINTENANCE AND STORAGE
After finishing work, wipe the product with a soft dry cloth removing possible impurities created during operation. Do not immerse the product in water. Store the product in a dry and shaded place, ensuring good ventilation. The place of storage should not be accessible to children and persons unauthorised to operate the device. If the storage period exceeds 3 months, the battery must be removed from the product to prevent electrolyte leakage from the battery which may cause irreparable damage to the product. In case of leakage of electrolyte from the battery, avoid contact of the skin with electrolyte. Wipe off the electrolyte remaining in the product with a dry, soft cloth. Do not dispose of the battery or product with other waste; follow local regulations for handling such waste.

DE	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

GERÄTEBESCHREIBUNG
Mit dem elektronischen Winkelmesser kann der Winkel zwischen den Messkanten gemessen werden. Die Winkelanzeige wird auf dem Display angezeigt. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die gesamte Anleitung und beachten Sie die Hinweise. ACHTUNG! Das Produkt ist kein Messgerät im Sinne des „Messwesengesetzes“.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung: 3 V Gleichstrom
Stromversorgung: CR2032 Batterie
Winkelmessbereich: 360°
Winkel-Messgenauigkeit: ±2°
Betriebstemperatur: 0 + +40°C
Lagertemperatur: -10 °C + +50 °C

BEDIENUNG DES PRODUKTS
Einsetzen der Batterien
Greifen Sie den Batteriefachhaken unter dem Display, schieben Sie das Batteriefach heraus und entfernen Sie gegebenenfalls die alte Batterie. Setzen Sie die neue Batterie in das Fach ein, indem Sie ihre Kontakte mit den Buchsen im Produktstecker verbinden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
Einuschalten des Gerätes
Drücken Sie den ON/OFF-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät ist einsatzbereit. Beim erneuten Drücken des Schalters wird die Geräteversorgung ausgeschaltet.
Arbeiten mit dem Produkt
Lösen Sie den Armverriegelungsknopf, indem Sie ihn in Richtung des mit „OPEN“ gekennzeichneten Pfeils drehen, und schieben Sie dann die Winkelmesserrarme auseinander. Legen Sie die Kanten der Winkelmesserlineale auf die Flächen, deren Neigung zueinander gemessen werden soll. Achten Sie darauf, dass die Kanten der Lineale exakt an den zu messenden Flächen anliegen. Der Winkel zwischen den Flächen wird auf dem LCD-Display sichtbar. Die Ausrichtung der Lineale zueinander kann durch Anziehen des Knopfes in der durch den Pfeil „CLOSE“ angezeigten Richtung beibehalten werden.
Speichern der Messung
Die aktuelle Anzeige kann durch Drücken der „HOLD“- Taste gespeichert werden. Durch erneutes Drücken der „HOLD“-Taste werden die Messfunktionen wiederhergestellt. Zurücksetzen der Anzeige
Durch Drücken der „ZERO“-Taste wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt. Diese Funktion kann zur Relativmessung oder zur Kalibrierung des Winkelmessers, wenn die beiden Mess-lineale zueinander anliegen, verwendet werden.

WARTUNG UND LAGERUNG DES GERÄTES
Nach der Arbeit sollte das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden, um Verschmutzungen zu entfernen, die sich während des Betriebs entstanden sind. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und schattigen Ort mit guter Belüftung. Der Lagerungsort sollte nicht für Kinder und für Personen, die nicht befugt sind, das Gerät zu bedienen, zugänglich sein. Entfernen Sie bei einer Lagerzeit von mehr als 3 Monaten die Batterie aus dem Produkt, um ein Auslaufen des Elektrolyten zu verhindern. Andernfalls kann es zur irreparablen Beschädigung des Produkts führen. Im Falle des Auslaufens von Elektrolyt aus der Batterie Hautkontakt mit Elektrolyt vermeiden. Den im Produkt verbleibenden Elektrolyten mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen. Entsorgen Sie Batterien und das Produkt nicht mit anderen Abfällen zusammen, beachten Sie die örtlichen Vorschriften zum Umgang mit derartigen Abfällen.

RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение: 3 В пост.т.
Питание: батарейка CR2032
Диапазон измеряемого угла: 360°
Точность измеряемого угла: ±2°
Рабочая температура: 0 + +40°C
Температура хранения: -10°C + +50°C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Установка батареек
Возьмите за крючок батарейного отсека под дисплеем, выдвиньте батарейный отсек и при необходимости извлеките старую батарейку. Установите новую батарею в отсек, прикрепив ее контакты к гнездам в разъеме изделия. Обратите внимание на правильную полярность. Закройте крышку отсека аккумуляторов.
Включение устройства
Нажмите выключатель с надписью «ON/OFF», чтобы запустить изделие. Изделие готово к работе. Повторное нажатие кнопки выключает питание изделия.
Работа с изделием
Ослабьте ручку регулятора фиксатора плеча, повернув ее в направлении стрелки с надписью «OPEN», а затем раздвиньте плечи транспорта. Приложите края линейки транспорта к поверхностям, наклон которых по отношению друг к другу необходимо измерить. Убедитесь, что края линейки точно совпадают с измеряемыми поверхностями. Угол между поверхностями будет отображаться на ЖК-дисплее. Установки линейек относительно друг друга можно сохранить, затянув ручку регулятора в направлении, указанном стрелкой «CLOSE».
Сохранение измерения
Текущую индикацию на дисплее можно сохранить, нажав кнопку «HOLD». Повторное нажатие кнопки «HOLD» восстанавливает функции измерения.
Сброс индикации

Нажатие кнопки «ZERO» приведет к обнулению показаний дисплея. Эта функция может быть использована для относительного измерения или калибровки транспорта, когда две измерительные линейки примыкают друг к другу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
После окончания работы прибор следует протереть мягкой сухой тканью для удаления возможных загрязнений, образовавшихся во время работы. Не погружайте изделие в воду. Храните изделие в сухом и затененном месте с хорошей вентиляцией. Место хранения должно быть недоступно для детей и лиц, не имеющих разрешения на эксплуатацию устройства. Если срок хранения превышает 3 месяца, достаньте батарейку из изделия, это позволит предотвратить утечку электролита из нее, что может привести к необратимому повреждению продукта. В случае утечки электролита из батарейки, избегайте контакта кожи с электролитом. Электролит, оставшийся в изделии, протрите с помощью сухой мягкой ткани. Не выбрасывайте батареек и продукта вместе с другими отходами, поступайте в соответствии с местными правилами о переработке таких отходов.

DE	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
Електронний транспортир дозволяє вимірювати кут між вимірювальними краями. Індикація кута відображається на дисплеї. Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте посібник з експлуатації та виконуйте його інструкції. УВАГА! Пристрій не є вимірювальним засобом за змістом Закону «Про міри».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальна напруга: 3 В пост.т.
Джерело живлення: батарейка CR2032
Діапазон вимірювання кута: 360°
Точність вимірювання кута: ±2°
Робоча температура: 0 + +40°C
Температура зберігання: -10°C + +50°C

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ
Встановлення батареї
Візьміться за гачок відділення для батарейок під дисплеєм, висуньте відділення для батарейки і при необхідності вийміть стару батарейку. Встановіть нову батарейку у відділення, прикріпивши її контакти до гнізд у роз'ємі виробу. Зверніть увагу на правильну полярність. Закрийте кришку відділення батареї.
Увімкнення виробу
Щоб запустити виріб, натисніть кнопку «ON/OFF». Продукт готовий до роботи. Повторне натискання кнопки вимикає живлення виробу.
Робота з виробом
Ослабте ручку регулювання блокування плеча, повернувши її в напрямку стрілки, позначеної «OPEN», а потім розтягніть плечі транспорта. Прикладіть краї лінійки транспорта до поверхні, нахил яких відносно одна одної повинен бути вимірнянн. Переконайтеся, що краї лінійки точно прилягають до поверхонь, що вимірюються. Кут між поверхнями буде відображено на РК-дисплеї. Налаштування лінійок відносно одна одної можна зберегти, затягнувши ручку регулятора в напрямку, вказаному стрілкою з позначкою «CLOSE».
Збереження вимірювання
Поточну індикацію на дисплеї можна зберегти, натиснувши кнопку «HOLD». Повторне натискання кнопки «HOLD» відновлює функції вимірювання.
Скидання індикатора
Натискання кнопки «ZERO» скине дисплей до нуля. Ця функція може бути використана для відносного вимірювання або калібрування транспорта, коли дві вимірювальні лінійки прилягають одна до одної.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
Після закінчення робіт виріб потрібно протерти м'якою сухою тканиною, щоб захистити його від можливих забруднень, що утворилися під час праці. Не занурюйте виріб у воду. Зберігайте виріб у сухому та затіненому місці, забезпечуючи належну вентиляцію. Місце зберігання не повинно бути доступне для дітей та осіб, не уповноважених користуватися пристроєм. Якщо термін зберігання перевищує 3 місяці, батарейку необхідно замінити з виробу, щоб електроліт не витік з неї, що може призвести до незворотного пошкодження виробу. У разі витіку батареї, уникайте контакту шкіри з електролітом. Електроліт, що залишився у виробі, витріть сухою м'якою тканиною. Батарею та виріб не слід утилізувати разом з іншими відходами, будь ласка, дотримуйтесь місцевих норм щодо обробки таких відходів.

LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

PRODUKTU APĪBŪDINĪMĀS
Elektroninis matlankis leidžia išmatuoti kampą tarp matavimo kraštų. Ekране rodomas kampas rodmuo. Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir laikytis joje pateiktų nurodymų. DĖMESIO! Produktas nėra matavimo priemonė, kaip apibrėžta „Metrologijos įstatyme“.

RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

DE	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

TECHNINIAI DUOMENYS
Darbinė įtampa: 3 V d.c.
Maitinimas - baterija CR2032.
Matuojamo kampo diapazonas: 360°
Matuojamo kampo tikslumas: ±2°
Darbo temperatūra: 0 + +40°C
Laikymo temperatūra: -10°C + +50°C

PRODUKTO VALDYMAS
Baterijos diegimas
Sumkite akumuliatoriaus dėklą kabliuką po ekranu, ištraukite baterijos dėklą ir, jei reikia, išimkite seną bateriją. Įdėkite naują bateriją į skyrių, prilaikydami jos kontaktus prie produkto jungties lizdų. Atkreipkite dėmesį į tinkamą poliškumą. Uždaryti baterijos skyriaus dangtį.
Produkto jungimas
Paspausdami „ON/OFF“ jungiklį jungsite produktą. Produktas paruoštas naudoti. Dar kartą paspaudus mygtuką įsijungsite produktą.
Darbas produktu
Atlaisvinkite svirties fiksavimo rankenėlę, pasukdami ją rodyklės, pažymėtos „OPEN“, kryptimi, tada išskleiskite matlankį. Matlankio liniuotės kraštus padėkite ant paviršių, kurių kampas vienas kito atžvilgiu turi būti matuojamas. Užtikrinkite, kad liniuotės kraštai tiksliai priglustų prie matuojamų paviršių. Kampas tarp paviršių bus matomas skystųjų kristalų ekrane. Liniųs gali būti sulygiuotos viena su kita priveržiant rankenėlę rodyklės, pažymėtos „CLOSE“, kryptimi.

Matavimo išsaugojimas
Dabartinio ekrano rodmenis galima išsaugoti paspaudus mygtuką „HOLD“. Dar kartą paspaudus mygtuką „HOLD“, atkuriamos matavimo funkcijos.
Rodmens nustatymas iš naujo
Paspaudus mygtuką „ZERO“, ekrane bus nustatytas nulis. Šią funkciją galima naudoti norint atlikti santykinį matavimą arba sukalibruoti matlankį, kai dvi matavimo liniuotės yra greta.

PRODUKTO PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Pabaigus darbus, švelniai, sausu skudurėliu nušluostykite nuo produkto visus galimus darbo metu atsiradusius nešvarumus. Produkto negalima merkti vandenyje. Laikykite produktą sausoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikymo vieta neturėtų būti neprieinama vaikams ir asmenims, neįgaliesiems naudotis įrenginiu. Jei laikymo laikotarpis yra ilgesnis nei 3 mėnesiai, bateriją reikia išimti iš produkto, kad elektrolitas negalėtų išsilieti, nes tai gali sukelti produkte nepataisomą žalą. Elektrolito iš baterijos nutekėjimo atveju vengti, kad odos kontakto su elektrolitu. Likusį produkto elektrolitą išvalyti su mišinčiu sausu skudurėliu. Baterijų ir produkto negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis, todėl laikykites vietinių taisyklių dėl tokių atliekų apdorojimo.

DE	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
IT	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
NL	CHARACTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT
GR	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BG	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

DE	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RU	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
UA	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ
LT	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
LV	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
CZ	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
SK	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
HU	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
RO	CHARAKTERISTIKA VYROBUK
ES	CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
FR	

HU

TERMÉK JELLEMZŐI

Az elektronikus szögmérő lehetővé teszi két mérőkar közötti szög megállapítását. A mért szög a kijelzőről olvasható le. A készülék használata előtt olvassa el és tartsa be a használati útmutató teljes tartalmát. FIGYELEM! A termék a „Mérésügyi törvény” értelmében nem minősül mérőeszköznek.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 3 V d.c.

Tápellátás: CR2032 elem

Szögmérés tartománya: 360°

Szögmérés pontossága: ±2°

Működési hőmérséklet: 0 + +40°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C + +50°C

TERMÉK HASZNÁLATA

Elem behelyezése

Fogja meg a kijelző alatt található elemtartó kampóját, húzza ki az elemtartót, és szükség esetén vegye ki a régi elemet. Helyezze be az új elemet a rekeszbe úgy, hogy az érintkezőit a termékben található alvezetők csatlakoztatja. Ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére. Zárja le az elemtartó fedelét.

Termék bekapcsolása

Nyomja meg a „ON/OFF” kapcsolót a készülék bekapcsolásához. A termék használatra kész. A bekapcsológomb ismételt megnyomása kikapcsolja a termék tápellátását.

Termék használata

Lazítsa meg a kar reteszelő gombját úgy, hogy elforgatja azt az „OPEN” felirattal ellátott nyíl irányába, majd nyissa ki a szögmérő karjait. Helyezze a szögmérő vonalzóinak széléit azokra a felületekre, amelyeknek az egymáshoz viszonyított szögét meg szeretné állapítani. Ügyeljen arra, hogy a vonalzők széléi pontosan illeszkedjenek a mért felületekhez. A felületek közötti szög az LCD kijelzőn olvasható le. A vonalzők egymáshoz viszonyított helyzete úgy tartható fenn, hogy meghúzza a gombot a „CLOSE” felirattal jelölt nyíl által jelzett irányba.

Mérés mentése

Az éppen kijelzett érték a „HOLD” gomb megnyomásával menthető el. A „HOLD” gomb ismételt megnyomásával nullázhátja a mérési funkciókat.

A kijelzett érték nullázása.

A kijelző a „ZERO” gomb megnyomásával nullázható. Ez a funkció relatív mérésre vagy a szögmérő kalibrálására használható, amikor a két mérővonaltól egymás mellett van.

TERMÉK KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁSA

A munka befejezése után törölje le a terméket puha, száraz ruhával a használat során esetlegesen keletkezett szennyeződések eltávolítása érdekében. Ne merítse vízbe. A termékét száraz és árnyékos helyen tárolja, megfelelő szellőzéset biztosítva. A tárolás helye ne legyen hozzáférhető gyermekek és a készülék működtetésére jogosulatlan személyek számára. Ha a tárolási idő meghaladja a 3 hónapot, ki kell venni a termékből az elemet. Ezzel megelőzhető az elektrolitok szivárgása, amely visszafordíthatatlan kárt okozhat a termékben. Elektrolit szivárgás esetén kerülje a bőrrel való érintkezést. A termékben maradó elektrolit felesleget száraz és puha ronggyal törölje le. Az elemeket és a terméket nem szabad egyéb hulladékkal együtt kidobni, tartsa be a helyi, ilyen jellegű hulladék újrahasznosításával kapcsolatos előírásokat.

RO

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Raportorul electronic permite măsurarea unghiului între laturi. Rezultatul măsurătorii unghiului este afișat pe ecran. Înainte de utilizarea dispozitivului, trebuie să citiți integral acest manual și să urmați instrucțiunile din el.
ATENȚIE! Acest produs nu este un instrument de măsură în sensul legii privind instrumentele de măsură.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 3 V c.c.

Alimentare electrică: Baterie CR2032

Domeniul unghiului măsurat: 360°

Precizia unghiului măsurat: ±2°

Temperatura de funcționare: 0°C + +40°C

Temperatura de depozitare: -10°C + +50°C

UTILIZAREA PRODUSULUI

Instalarea bateriei

Apucați închizătoarea compartimentului pentru baterie de sub afișaj, scoateți afară tava pentru baterie și scoateți bateria veche dacă este necesar. Instalați noua baterie în compartiment îmbinând contactele cu muștele de la conectorul produsului. Respectați polaritatea corectă. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor.

Pomirea produsului

Apăsați comutatorul ON/OFF/SOUND pentru a porni produsul . Produsul este gata de utilizare. Apăsați iar butonul pentru a opri dispozitivul.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Slăbiți surubul de blocare a bratului rotindu-l în sensul săgeții marcate cu “OPEN” și apoi deschideți bratele raportorului. Aplicați muchii riglelor raportorului pe suprafețele a căror înclinătie una în raport cu cealaltă trebuie măsurată. Asigurați-vă că muchiile riglelor sunt aliniate exact cu suprafețele măsurate. Unghiul dintre suprafețe va fi indicat pe afișajul LCD. Poziția riglelor în relație una cu cealaltă poate fi păstrată strângând surubul în sensul indicat de săgeata marcată cu “CLOSE”.

Păstrarea măsurătorii

Măsurătoarea curentă afișată pe afișaj poate fi reținută apăsând butonul “HOLD”. Apăsând din nou butonul marcat cu „HOLD” se revine la funcțiile de măsurare.

Resetarea măsurătorii

Dacă apăsați butonul “ZERO” se va reseta măsurătoarea afișată la zero. Această funcție poate fi folosită pentru măsurarea aproximativă sau calibrarea raportorului când cele două rigle sunt alăturate.

ÎNȚREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSULUI

După încheierea lucrului, ștergeți produsul cu o lavetă moale, uscată pentru a îndepărta eventualele impurități rămase în urma utilizării. Nu cufundați produsul în apă. Depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de soare, cu bună ventilație. Locul de depozitare nu trebuie să fie accesibil copiilor și persoanelor care nu sunt autorizate să folosească dispozitivul. În cazul în care perioada de depozitare depășește 3 luni, bateria trebuie scoasă din pro- dusul pentru a preveni scurgerea electrolitului, ceea ce ar duce la deteriorarea iremediabilă a produsului. În cazul scurgerii electrolitului din baterie, evitați contactul pielii cu electrolit- ul. Ștergeți electrolitul de pe produs cu o lavetă uscată și moale. Nu eliminați bateria sau produsul împreună cu alte deșeuri; respectați reglementările locale pentru gestiunea unor asemenea deșeuri.

ES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El transportador electrónico permite medir el ángulo entre los bordes de medición. La indi- cación de ángulo se muestra en la pantalla. Antes de utilizar el aparato, lea todo el manual y siga sus instrucciones.
¡ATENCIÓN! El producto no es un instrumento de medida en el sentido de la Ley de Me- didas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 3 V CC

Fuente de alimentación: pila CR2032

Rango del ángulo medido: 360º

Precisión del ángulo medido: ±2º

Temperatura de servicio: 0 + +40 ºC

Temperatura de almacenamiento: -10 ºC + +50 ºC

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de la pila

Sujete el gancho de la bandeja de la pila debajo de la pantalla, saque la bandeja de la pila y retire la pila vieja si es necesario. Instale la nueva pila en el compartimento adhiriendo sus contactos a las lomas en el conector del producto. Preste atención a la polaridad correcta. Cierre la tapa del compartimento de la pila.

Encendido del producto

Pulse el interruptor marcado con «ON/OFF» para poner en marcha el producto. El producto está preparado para el uso. Pulsando de nuevo el botón se apaga el producto.

Funcionamiento del producto

Aloje la perilla de bloqueo del brazo girandola en la dirección de la flecha marcada como «OPEN» y luego separe los brazos del transportador. Aplique los bordes de las reglas del transportador a las superficies cuya inclinación entre sí se debe medir. Asegúrese de que los bordes de las reglas se adhieran exactamente a las superficies medidas. El ángulo entre las superficies se mostrará en la pantalla LCD. La alineación de las líneas entre sí se puede mantener apretando la perilla en la dirección indicada por la flecha «CLOSE».

Guardar la medición

La indicación actual de la pantalla se puede guardar pulsando el botón «HOLD». Pulsando de nuevo el botón «HOLD» se restablecen las funciones de medición.

Restablecimiento de la indicación

Al pulsar el botón «ZERO» se restablecerá la pantalla a cero. Esta función se puede utilizar para la medición relativa o calibrar el transportador cuando las dos reglas de medición son adyacentes.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Después del trabajo, limpie el producto con un paño suave y seco para eliminar la suciedad que pueda haberse formado durante el trabajo. No sumerja el producto en agua. Almacene el producto en un lugar seco y sombreado con buena ventilación. La zona de almacena- miento debe ser inaccesible para los niños y las personas no autorizadas a manejar la unidad. Si el periodo de almacenamiento es superior a 3 meses, debe retirarse la pila del producto para evitar fugas de electrolito, que pueden causar daños irreparables al producto. En caso de fuga de electrolito de la pila, evite el contacto de la piel con el electrolito. El electrolito que queda en el producto se limpia con un paño seco y suave. No elimine las pilas o el producto con otros residuos y siga las normas locales para el tratamiento de dichos residuos.

FR

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Raportorul electronic permite măsurarea unghiului între laturi. Rezultatul măsurătorii unghiului este afișat pe ecran. Înainte de utilizarea dispozitivului, trebuie să citiți integral acest manual și să urmați instrucțiunile din el.
ATENȚIE! Acest produs n este un instrument de măsură în sensul legii privind instrumentele de măsură.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 3 V c.c.

Alimentation : pile CR2032

Plage d'angle mesuré : 360°

Precision d'angle mesuré : ±2°

Température de fonctionnement : 0 + +40 °C

Température de stockage : -10 °C + +50 °C

UTILISATION DU PRODUIT

Montage de la pile

Saisir le clip du plateau de la pile situé sous l'écran, faire glisser le plateau de la pile et retirer l'ancienne pile si nécessaire. Mettre la nouvelle pile dans le compartiment en collant ses contacts aux prises du connecteur du produit. Faites attention à respecter la polarité. Fermer le couvercle du compartiment des piles.

Mise en marche du produit

Appuyer sur l'interrupteur « ON/OFF » pour mettre en marche l'appareil. Le produit est prêt à l'emploi. Un nouvel appui sur la gâchette de l'interrupteur permet d'éteindre l'alimentation du produit.

Utilisation du produit

Desserer le bouton de verrouillage des bras en le tournant dans le sens de la flèche mar- quée « OPEN », puis écarter les bras du protracteur. Appliquer les bords des règles du protracteur sur les surfaces dont on veut mesurer l'inclinaison l'une par rapport à l'autre. S'assurer que les bords des règles adhèrent exactement aux surfaces mesurées. L'angle entre les surfaces sera visible sur l'écran LCD. L'alignement des lignes entre elles peut être maintenu en serrant le bouton dans le sens indiqué par la flèche marquée « CLOSE ».

Rétention de la mesure

L'indication de l'affichage actuel peut être stockée en appuyant sur le bouton « HOLD ». Une nouvelle pression sur le bouton « HOLD » rétablit les fonctions de mesure. Réinitialisation de l'indication
Appuyer sur le bouton « ZERO » réinitialise l'affichage à zéro. Cette fonction peut être utilisée pour mesurer ou étalonner le rapporteur lorsque les deux règles de mesure sont adjacentes.

MAINTENANCE ET STOCKAGE DU PRODUIT

Après le travail de finition, le produit doit être essuyé avec un chiffon doux et sec pour évit- er d'éventuelles impuretés créées pendant le fonctionnement. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Entreposer le produit dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé. Le lieu de stockage doit être inaccessible aux enfants et aux personnes non autorisées à utiliser l'ap- pareil. Si la période de stockage dépasse 3 mois, les piles doivent être retirées du produit afin d'éviter toute fuite d'électrolyte, ce qui pourrait entraîner des dommages irréparables au produit. En cas de fuite de l'électrolyte de la pile, évitez tout contact cutané avec l'électrolyte. L'électrolyte restant dans le produit doit être essuyé avec un chiffon doux et sec. Ne pas jeter les piles ou le produit avec d'autres déchets ; suivez les réglementations locales pour le traitement de ces déchets.

IT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il goniometro elettronico consente di misurare l'angolo tra i bordi di misurazione. L'indicazio- ne dell'angolo viene visualizzata sul display. Prima di utilizzare il dispositivo leggere l'intera istruzione d'uso e seguire le prescrizioni ivi indicate.

ATTENZIONE! Il prodotto non è uno strumento di misura ai sensi della “Legge sulla me- trologia”.

PARAMETRI TECNICI

Tensione nominale: 3 V d.c.

Alimentazione: batteria CR2032

Campo dell'angolo misurato: 360º

Accuratezza dell'angolo misurato: ±2º

Temperatura di esercizio: 0 + +40°C

Temperatura di stoccaggio: -10°C + +50°C

USO DEL PRODOTTO

Installazione della batteria

Afferare il ganccio del vano batteria presente sotto il display, estrarre il vano batteria e ri- muovere la vecchia batteria, se necessario. Installare la nuova batteria nel vano facendo aderire i suoi contatti alle prese nel connettore del prodotto. Prestare attenzione alla corretta polarità. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Accensione del prodotto

Premere l'interruttore “ON/OFF” per avviare il dispositivo. Il prodotto è pronto per l'uso. Premendo nuovamente il pulsante di accensione si spegne l'alimentazione del prodotto.

Lavorare con il prodotto

Allentare la manopola di blocco del braccio ruotandola nella direzione della freccia contras- segnata “OPEN”, quindi distendere i bracci del goniometro. Applicare i bordi dei righehli del goniometro alle superfici la cui inclinazione reciproca deve essere misurata. Accertarsi che i bordi dei righehli aderiscano esattamente alle superfici misurate. L'angolo tra le superfici sarà visibile sul display LCD. L'allineamento reciproco dei righehli può essere mantenuto serrando la manopola nella direzione indicata dalla freccia “CLOSE”.

Memorizzazione della misurazione

L'indicazione del display corrente può essere memorizzata premendo il pulsante “HOLD”. Premendo nuovamente il pulsante “HOLD” si ripristinano le funzioni di misura.

Azzeramento dell'indicazione

Premendo il tasto “ZERO” il display viene azzerato. Questa funzione può essere utilizzata per misurare il valore relativo o per calibrare il goniometro quando i due righehli di misura- zione sono adiacenti.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Dopo aver terminato il lavoro, pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto da eventuali impurità generate durante il funzionamento. Non immergere il prodotto in acqua. Conser- vare il prodotto in un luogo asciutto e ombreggiato garantendo una buona ventilazione. Il luogo di conservazione non deve essere accessibile a bambini e persone non autorizzate a utilizzare il dispositivo. Se il periodo di stoccaggio supera 3 mesi, la batteria deve essere rimossa dal prodotto per evitare le fuoriuscite di elettrolito, il che potrebbe causare danni irreparabili al prodotto. In caso di fuoriuscita di elettrolito dalla batteria, evitare il contatto della pelle con il elettrolito. Asciugare l'elettrolito rimasto nel prodotto con un panno morbido e asciutto. Non smaltire la batteria o il prodotto insieme ad altri rifiuti e seguire le normative locali per il trattamento di tali rifiuti.

NL

PRODUCTKENMERKEN

Met de elektronische gradenboog kunt u de hoek tussen de meetranden meten. De hoekin- dicatie wordt op het display weergegeven. Lees voordat u het apparaat gebruikt de volledige handleiding en volg de instructies.

LET OP! Het product is geen meetinstrument in de zin van de “Metrologiewet”.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning: 3 V d.c.

Voeding: CR2032 batterij

Bereik van gemeten hoek: 360°

Nauwkeurigheid van gemeten hoek: ±2°

Werktemperatuur: 0 + +40°C

Bewaartemperatuur: -10°C + +50°C

BEDIENING VAN HET PRODUCT

Installatie van de batterijen

Pak de klem van de batterijlade onder het display, schuif de batterijhouder eruit en verwijder indien nodig de oude batterij. Installeer de nieuwe batterij in de houder door de contacten te bevestigen aan de stroomcontacten in de productconnector. Let op de juiste polariteit. Sluit het deksel van het batterijvak.

Inschakeling van het product

Druk op de schakelaar met de aanduiding “ON/OFF” om het product te starten. Het product is bedrijfsklaar. Door nogmaals op de schakelaar te drukken, wordt de stroomtoevoer van het product uitgeschakeld.

Werken met het product

Draai de armvergrendelingsknop los door deze in de richting van de pijl met het opschrift “OPEN” te draaien en spreid vervolgens de gradenboogarmen uit elkaar. Breng de randen van de gradenbogen aan de oppervlakken waarvan de helling ten opzichte van elkaar moet worden gemeten. Zorg ervoor dat de randen van de linialen exact vastzitten aan de gemeten oppervlakken. De hoek tussen de oppervlakken is zichtbaar op het LCD-scherm. De uitlijning van de lijnen met elkaar kan worden gehandhaafd door de knop aan te draaien in de richting die wordt aangegeven door de pijl “CLOSE” (SLUITEN).

Metingretenie

De huidige weergave-indicatie kan worden opgeslagen door op de knop “HOLD” (HOU- DEN) te drukken. Door nogmaals op de “HOLD”-knop te drukken, worden de meetfuncties hersteld. De indicatie resetten
Door op de knop “ZERO” (NUL) te drukken, wordt het scherm op nul gezet. Deze functie kan worden gebruikt voor relatief meten of voor het calibreren van de gradenboog wanneer de twee meetlinialen naast elkaar liggen.

ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET PRODUCT

Veeg het product na het werk af met een zachte droge doek om vuil te verwijderen dat zich tijdens het werk kan hebben gevormd. Dompel het product niet onder in water. Bewaar het product op een droge en schaduwrijke plaats met goede ventilatie. De opslagruimte moet ontoegankelijk zijn voor kinderen en personen die niet bevoegd zijn om het apparaat te bedienen. Als het product langer dan 3 maanden wordt opgeslagen, verwijder dan de batterijen uit het product om lekkage van elektrolyt te voorkomen, wat kan leiden tot onomkeerbare schade aan het product. In het geval van batterijlekkage, huidcontact met de elektrolyt ver- mijden. Veeg de resterende elektrolyt in het product op met een droge, zachte doek. De batterij en het product mogen niet met andere afvalstoffen worden weggegooid, volg de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de behandeling van dergelijk afval.

GR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό μορογώνιο σας επιτρέπει να μετρήσετε τη γωνία μεταξύ των άκρων μέτρησης. Η ένδειξη γωνίας εμφανίζεται στην οθόνη. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο όλων των οδηγιών χρήσης και στη συ- νέχεια να παρακολουθήσετε τις συστάσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προϊόν δεν αποτελεί διάταξη μέτρησης με την έννοια του νόμου «Περί με- τρήσεων».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομαστική τάση: 3 V d.c.

Τροφοδοσία: μπαταρία CR2032

Εύρος μέτρησης γωνίας: 360°

Ακρίβεια μέτρησης γωνίας: ±2°

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 + +40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C + +50°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εγκατάσταση μπαταριών

Πιάστε το άκστρο του δίσκου της μπαταρίας κάτω από την οθόνη, σύρετε έξυ το δίσκο της μπαταρίας και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο. Εγκαταστήστε τη νέα μπαταρία στο διαμέρισμα προσκολλώντας τις επαφές της στις υποδοχές του συνδέσμου του προϊόντος. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταρίας.

Ενεργοποίηση του προϊόντος

Πατήστε το διακόπτη που περιγράφεται «ON/OFF» για να ξεκινήσετε τη συσκευή. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Το επόμενο πάτημα του διακόπτη ορίζει το προϊόν.

Λειτουργία προϊόντος

Χαλαρώστε το κομμάτι ασφάλισης βραχίονα στρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους με την ένδειξη «OPEN» (ΑΝΟΙΓΜΑ) και, στη συνέχεια, ανοίξτε τους βραχίονες του μοιρο- γωνιομνίου. Τοποθετήστε τις άκρες των χαράκων του μοιρογώνιου στις επιφάνειες των οποίων η κλίση πρόκειται να μετρηθεί. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των χαράκων προσκολλώ- νται ακριβώς στις μετρούμενες επιφάνειες. Η γωνία μεταξύ των επιφανειών θα είναι ορατή στην οθόνη LCD. Η ευθυγράμμιση των χαράκων μεταξύ τους μπορεί να διατηρηθεί σφιγγο- τάς το κομμάτι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος με την ένδειξη «CLOSE» (ΚΛΕΙΣΙΜΟ).

Αποθήκευση μέτρησης

Η τρέχουσα ένδειξη οθόνης μπορεί να αποθηκευτεί με το πάτημα του κομπιούτ «HOLD». Το ζανά πάτημα του κομπιούτ «HOLD», αποκαθιστά τις λειτουργίες μέτρησης.

Επαναφορά της ένδειξης

Με το πάτημα του κομπιούτ «ZERO» (ΜΗΔΕΝ) η οθόνη μηδενίζεται. Αυτή η λειτουργία μπο- ρει να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του σχετικού ή τη βαθμονόμηση του μοιρογώνιου, όταν οι δύο χάρακες μέτρησης είναι παρακείμενοι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, ακουσίστε το με μαλακό, στεγνό ύφασμα, αφαιρώντας πιθανές ακαθαρσίες που δημιουργήθηκαν κατά λειτουργία. Μην βυθίσετε το προϊόν στο νερό. Φυλάξτε το προϊόν σε ένα στεγνό χώρο με σκιά, όπου διασφαλίεται καλός εξαερισμός. Ο τόπος φύλαξης πρέπει να είναι μακριά από τα παιδιά και τα πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να χειριστούν τη συσκευή. Αν η περίοδος διατήρησης υπερβαί- νει 3 μήνες πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή. Έτσι προστατεύετε τη συσκευή από διαρροή του ηλεκτρολύτη που μπορεί να προκαλέσει αμετάβλητες βλάβες εξαρτησμός. Σε περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη από τη μπαταρία, πρέπει να απο- φύγετε την επαφή με το νερό. Σκουπίστε τον ηλεκτρολύτη που παραμένει στο προϊόν με στεγνό, μαλακό ύφασμα. Μην απορρίπτεται το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με άλλα απορρίμματα, πρέπει να παρακολουθήσετε τις τοπικές διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία αυτών των απορριμμάτων.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning: 3 V d.c.

Voeding: CR2032 batterij

Bereik van gemeten hoek: 360°

Nauwkeurigheid van gemeten hoek: ±2°

Werktemperatuur: 0 + +40°C

Bewaartemperatuur: -10°C + +50°C